


# FAIRE UN MULTICOUCHES EN 18 ETAPES



 cuivre de base  FR4


## Laminage couches internes




 cuivre de base

 FR4



 Film Sec





 cuivre de base  FR4  
 Film Sec






 cuivre de base

 FR4




## Empilage couches internes



cuivre de base  
 Feuillard cuivre  
 Pregs FR4

FR4







cuivre de base



FR4






■ cuivre de base


■ FR4




■ dépôt de cuivre : +8  $\mu$







cuivre de base       FR4  
 dépôt de cuivre chimique : +8  $\mu$   
 film sec







- dépôt de cuivre de  $15\mu$  à  $30\mu$  uniquement sur les zones épargnées par le film (pistes et pastilles)

